

KEGEL-BŁAŻUSIAK Sp. z o. o.
ul. Składowa 26
34-400 Nowy Targ



Instrukcja użytkowania

Fartuch - art. 2-4770-367

Deklaracja zgodności UE pod adresem:

www.kegel.pl/ce

Przeznaczenie

Powyższa odzież spełnia wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Odzież została zakwalifikowana do Kategorii I obejmującej wyłącznie następujące zagrożenia minimalne:

- powierzchowne urazy mechaniczne;
- kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą;
- kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C;
- czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.

Użytkowanie

Odzież nosić w kompletach, zapewniających odpowiednią ochronę poszczególnych części ciała użytkownika.

Odzież powinna być regularnie czyszczona, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi na wszywcę pielęgnacyjnej. Po czyszczeniu odzież powinna być sprawdzana. Jeżeli kontrola wyrobów wykaże, że odzież posiada braki lub uszkodzenia elementów, należy oddać ją do naprawy lub wymienić. Tkaniny i nici oraz brakujące elementy zapięcia (guziki, taśmy samoczepne) użyte do naprawy powinny być oryginalne. Odzież po naprawie powinna zachować swoje pierwotne kształty i wymiary.

Przechowywanie i transport

Odzież transportować w oryginalnych opakowaniach (woreczkach foliowych), zabezpieczając przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem. Odzież przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z daleka od źródeł ciepła i punktów świetlnych. Nie należy przechowywać odzieży zabrudzonej. Zaleca się raz na kwartał realizację przeglądu składowanej odzieży.

Ostrzeżenia


- Środek ochrony indywidualnej po zużyciu jest odpadem, którego użytkownik powinien odpowiednio sklasyfikować a następnie przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- W materiałach użytych do produkcji odzieży nie stwierdzono substancji mogących wywoływać objawy alergiczne, aczkolwiek, jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja alergiczna zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć ubranie i skonsultować się z lekarzem.
- Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji.

Wymiary ciała do rozmiaru odzieży

W celu właściwego doboru rozmiaru odzieży należy zastosować informacje zawarte w tabeli rozmiarowej. Pomiaru ciała należy dokonywać w miejscach oznaczonych na rysunku poniżej.

Tabela rozmiarowa (wymiary podano w centymetrach)

Rozmiary dla odzieży męskiej					Rozmiary dla odzieży damskiej				
Rozmiar		Wzrost (A)	Obwód klatki piersiowej (B)	Obwód pasa (C)	Rozmiar	Wzrost (A)	Obwód klatki piersiowej (B)	Obwód bioder (D)	
002/S	46	164-170	88-92	80-84	34	158-164	76-80	88-92	
003/M	48	170-176	92-96	84-88	36	158-164	80-84	88-92	
	50	170-176	96-100	88-92	38	158-164	84-88	92-96	
004/L	52	176-182	100-104	92-96	40	164-170	88-92	96-100	
	54	176-182	104-108	96-104	42	164-170	92-96	100-104	
005/XL	56	182-188	108-112	104-108	44	170-176	96-100	104-108	
	58	182-188	112-116	108-116	46	170-176	100-104	108-112	
006/XXL	60	188-194	116-120	116-120	48	170-176	104-112	112-116	
	62	188-194	120-124	120-128	50	176-182	112-116	116-120	
					52	176-182	116-124	120-128	



Objaśnienie symboli znajdujących się na wszywce pielęgnacyjnej:

	- maksymalna temp. prania 95°C - proces normalny		- maksymalna temp. prania 30°C - proces łagodny		- prasowanie w maks. temp. dolnej płyty 200°C		- profesjonalne czyszczenie chemiczne w węglowodorach (temp. destylacji między 150°C a 210°C, temp. zapłonu między 38°C a 70 °C) - proces normalny
	- maksymalna temp. prania 70°C - proces normalny		- maksymalna temp. prania 30°C - proces normalny		- prasowanie w maks. temp. dolnej płyty 150°C		- profesjonalne czyszczenie chemiczne w węglowodorach (temp. destylacji między 150°C a 210°C, temp. zapłonu między 38°C a 70 °C) - proces łagodny
	- maksymalna temp. prania 95°C - proces łagodny		- pranie ręczne - maksymalna temperatura 40°C		- prasowanie w maks. temp. dolnej płyty 110°C - prasowanie z zastosowaniem pary może powodować nieodwracalne uszkodzenia		- nie czyścić chemicznie
	- maksymalna temp. prania 60°C - proces normalny		- nie prać		- nie prasować		- profesjonalne czyszczenie wodne - proces normalny
	- maksymalna temp. prania 50°C - proces łagodny		- dozwolone bielenie dowolnym środkiem bielącym		- suszenie na sznurze		- profesjonalne czyszczenie wodne - proces łagodny
	- maksymalna temp. prania 50°C - proces normalny		- dozwolone bielenie tylko środkiem tlenowym/bezchłorowym		- suszenie z oczekaniem na sznurze		- profesjonalne czyszczenie wodne - proces bardzo łagodny
	- maksymalna temp. prania 40°C - proces bardzo łagodny		- nie stosować bielenia/nie bielić		- suszenie w stanie rozłożonym na płasko		- nie stosować profesjonalnego czyszczenia wodnego
	- maksymalna temp. prania 40°C - proces łagodny		- dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej - temp. normalna; temp. wyjściowa maks. 80°C		- suszenie z oczekaniem w stanie rozłożonym na płasko		
	- maksymalna temp. prania 40°C - proces normalny		- dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej - temp. niska; temp. wyjściowa maks. 60°C		- profesjonalne czyszczenie chemiczne w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F - proces normalny		
	- maksymalna temp. prania 30°C - proces bardzo łagodny		- nie suszyć w suszarce bębnowej		- profesjonalne czyszczenie chemiczne w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F - proces łagodny		