

NAZWA PRODUKTU

V20 Pasek do zegarka

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed montażem nowego paska upewnij się, że jest on kompatybilny z modelem Twojego zegarka.
- ☐ Montaż paska wykonuj ostrożnie, aby nie uszkodzić teleskopów ani koperty zegarka.
- ☐ Unikaj nadmiernego naciągania i zginania paska, co może prowadzić do uszkodzenia materiału.
- ☐ Przechowuj pasek z dala od źródeł wysokiej temperatury, wilgoci oraz substancji chemicznych, które mogą wpłynąć na jego trwałość.
- ☐ W przypadku wystąpienia podrażnień skóry lub reakcji alergicznej zaprzestań używania paska i skonsultuj się z lekarzem.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Do wymiany paska najlepiej używać odpowiednich narzędzi lub zlecić wymianę profesjonalnemu zegarmistrzowi.
- Regularnie czyść pasek miękką, wilgotną ściereczką, aby usunąć pot, zabrudzenia i zanieczyszczenia.
- Unikaj długotrwałego kontaktu paska z wodą, choć pasek jest odporny na wilgoć, aby przedłużyć jego żywotność.
- Przechowuj zegarek z paskiem w suchym miejscu, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.
- Sprawdzaj regularnie stan mocowania paska, teleskopów i sprzączki, aby zapewnić bezpieczeństwo noszenia..

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Pasek nie jest oryginalnym produktem Casio i różni się brakiem napisu na klamrze — stosuj go świadomie jako zamiennik.
- Nie stosować paska, jeśli występują poważne uszkodzenia mechaniczne, które mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.
- Nie używać paska w sytuacjach, gdzie konieczne jest stosowanie oryginalnych akcesoriów gwarantujących pełną ochronę zegarka.
- Osoby uczulone na materiały użyte w pasku powinny unikać jego użytkowania lub stosować podkładki ochronne.
- Nie używać paska w ekstremalnych warunkach, które mogą znacznie przyspieszyć zużycie materiału (np. silne promieniowanie UV, chemikalia)..