

NAZWA PRODUKTU

PÓLMASKA MODEL 6200 MASKA LAKIERNICZA (tds0966)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed każdym użyciem sprawdzić stan półmaski, zaworów oraz szczelność połączenia z filtrami.
- ☐ Stosować wyłącznie z kompatybilnymi filtrami przeznaczonymi do danego rodzaju zanieczyszczeń.
- ☐ Nie używać półmaski w atmosferze o nieznanej zawartości tlenu lub w środowisku bezpośrednio zagrażającym życiu i zdrowiu.
- ☐ W przypadku uszkodzenia, odkształcenia lub utraty szczelności natychmiast przerwać użytkowanie i wymienić uszkodzone elementy.
- ☐ Po zakończeniu pracy oczyścić i przechowywać półmaskę w suchym, czystym miejscu, z dala od promieni UV i źródeł ciepła.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Dopasować paski nagłowia tak, aby półmaska szczelnie przylegała do twarzy bez powodowania nadmiernego ucisku.
- ☐ Przed każdym użyciem wykonać kontrolę szczelności zgodnie z instrukcją producenta.
- ☐ Regularnie wymieniać filtry zgodnie z ich przeznaczeniem oraz stopniem zużycia.
- ☐ Stosować półmaskę podczas prac lakierniczych, malowania natryskowego, szlifowania i innych czynności generujących pyły lub opary – po dobraniu odpowiednich filtrów.
- ☐ Czyścić elementy twarzowe łagodnym środkiem myjącym i dokładnie osuszyć przed ponownym użyciem.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Produkt nie zapewnia ochrony bez zamontowanych odpowiednich filtrów.
- ☐ Nie stosować w atmosferze ubogiej w tlen (poniżej dopuszczalnego poziomu) ani w przestrzeniach zamkniętych bez odpowiedniej wentylacji.
- ☐ Nie używać w środowiskach, gdzie stężenie zanieczyszczeń przekracza dopuszczalne wartości dla zastosowanych filtrów.
- ☐ Półmaska nie jest przeznaczona do ochrony przed wszystkimi substancjami chemicznymi – dobór filtrów musi odpowiadać zagrożeniu.
- ☐ Zarost, blizny lub inne przeszkody utrudniające przyleganie półmaski mogą znacząco obniżyć poziom ochrony.